


**Support :** mortaiseuse



17	1	Ecrou H M6	C 45
16	1	Contre-tampon	C 45
15	1	Tampon	C 45
14	1	Ecrou H M8	C 45
13	1	Vis CHC M8-70	C 45
12	1	Moteur	
11	1	Goupille élastique 4-26	
10	1	Pied de moteur	EN AC 1050
9	1	Vis sans tête à 6 pans creux à téton M6-12	C 35
8	1	Colonne	C 35
7	1	Ecrou moleté	C 35
6	1	Goujon M8-50, bm12	C 45
5	1	Poignée	Bakélite
4	1	Axe poignée (filetée M10 sur 15 mm)	C 35
3	1	Semelle	C 18
2	1	Vis CHC M10-25	
1	1	Guide	EN AC 1050
<b>Rep</b>	<b>Nbre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Matière</b>

Pour chaque liaison encastrement, indiquer les pièces assemblées, les surfaces de mise en position, les solutions de maintien en position. Compléter les représentations 2D.

